

NORMATIVI ZAŠTITNE OBUĆE
SAFETY FOOTWEAR NORMS

Kategorija Category	Opis Meaning
SB	Osnovna zaštitna obuća sa zaštitnom kapicom od čelika ili kompozitnog materijala (200J) Basic safety footwear with steel or composite toe-cap (200J)
S1	Suhi prostori i prostori s velikom opasnošću od elektrostatičkog pražnjenja (skladišta, radionice, plinska postojenja, gradilišta, pilane i šumarije). Za ovaj stupanj normativa minimalni zahtjevi za zaštitnu obuću su: 1. zaštitna čelična kapica 2. antistatički potplat 3. ublaživač udaraca 4. uljnootporan potplat Dry places and places with a high risk for electrostatic discharges (warehouses, workshops, gas station, yards, carpenter's) For this level of protection is recommended: 1. steel toe cap 2. antistatic sole 3. shock absorber 4. oil resistant sole
S1P	Sve prije navedeno za S1, ali prošireno na različita radna područja: velika gradilišta, brodogradilišta, čeličane, metalna industrija, ljevaonice, gdje postoji velika opasnost od udara oštrih krhotina ili pada tupih dijelova. Za ovaj stupanj normativa minimalni zahtjevi za zaštitnu obuću su: 1. zaštitna čelična kapica 2. antistatički potplat 3. ublaživač udaraca 4. uljnootporan potplat 5. protuprodorni potplat As S1, various places (building yards, mechanical industry, steel plants, shipyards, foundries) where it is likely to bump into blades, splinters and blunt instruments. For this level of protection is recommended: 1. steel toe cap 2. antistatic sole 3. shock absorber 4. oil resistant sole 5. antiperforation fabric midsole / steel midsole
S2	Prostori s visokim udjelom vlažnosti u zraku i / ili ugljikovodika (rafinerije, kemijska postrojenja, cementare, pilane, kemijska industrija, pivovare, transportna postrojenja) Za ovaj stupanj normativa minimalni zahtjevi za zaštitnu obuću su: 1. zaštitna čelična kapica 2. antistatički potplat 3. ublaživač udaraca 4. uljnootporan potplat 5. vodoodbojno gornjište Places with a high level of humidity and/or hydrocarbons (refineries, chemical plants, cements factories, wood works, plastics plants, breweries, means of transportation). For this level of protection is recommended: 1. steel toe cap 2. antistatic sole 3. shock absorber 4. oil resistant sole 5. water-resistant upper
S3	Sve prije navedeno za S2, ali prošireno na mjesta s još većim rizikom opasnosti: velika gradilišta, brodogradilišta, čeličane, metalna industrija, ljevaonice, gdje postoji velika opasnost od udara oštrih krhotina ili pada tupih dijelova. Za ovaj stupanj normativa minimalni zahtjevi za zaštitnu obuću su: 1. zaštitna čelična kapica 2. antistatički potplat 3. ublaživač udaraca 4. uljnootporan potplat 5. vodoodbojno gornjište 6. protuprodorni potplat As S2, several places (building yards, mechanical industry, steel plants, shipyards, foundries) where it is likely to run up against blades, splinters and blunt instruments. For this level of protection is recommended: 1. steel toe cap 2. antistatic sole 3. shock absorber 4. oil resistant sole 5. water-resistant upper 6. antiperforation fabric midsole / steel midsole